

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-JCJL-048

施工单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.07.23	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	集电线路施工		
存在问题	1、集电线路 9-1#电缆井，未浇筑垫层绑扎钢筋，不符合设计要求； 2、集电线路电缆井支架预埋件未按图尺寸预埋，不符合图纸及设计要求； 3、电缆井井腔踏步未按图施工，不符合设计要求； 4、集电线路已进入电缆中间接头连接施工，盘电缆时和其他施工，不得让电缆中间头受力，加强电缆和电缆中间接头保护。 5、电缆支架焊接未满焊，焊接存在虚焊、点焊；		
整改要求	已下发通知单 046 号通知单要求整改		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2020.7.23
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		