







监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-JCJL-008

施工单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.11.19	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区箱变就位及管桩施工检查。		
存在问题	1、杨家泊光伏区箱变吊装，箱变就位前箱变钢平台未进行防腐工序施工，不符合设计规范要求。 2、杨家泊光伏区部分管桩立柱垂直存在偏差，立柱焊接未满焊、焊渣未敲净已涂防腐漆，不符合设计要求，影响施工质量。		
整改要求	对以上问题已发送 007 号通知单，要求整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2019.11.19
整改情况	 整改负责人:  日期		
复查意见	 复查人:  日期		