






监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-JCJL-016

施工单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.12.07	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对 29# 电缆敷设检查。		
存在问题	1、部分交流电缆敷设不规整、交叉、杂乱。		
整改要求	要求电缆敷设横平竖直。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2019.12.7
整改情况	 整改负责人:  日期 2019.12.10		
复查意见	 复查人:  日期 2019.12.10		