

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-JCJL-017

施工单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司、羲和电力有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.12.10	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	为贯彻安全第一，预防为主。杜绝安全事故以及物资安全，我监理部对光伏区进行安全大检查。		
存在问题	一、天太单位 1、柱头焊接旁无灭火器 2、个别工人施工未戴安全帽、安全带进行作业 二、羲和单位 1、施工现场电源线乱拉、乱放 2、现场物料堆放不整齐		
整改要求	要求现场立即整改，做到安全文明施工。		
检查人	李达贤	施工项目部 签收人/日期	刘纪红 祁建军 2019.12.10
整改情况	完成整改 整改负责人： 刘纪红 祁建军 日期 2019.12.10		
复查意见	完成整改 复查人： 李达贤 日期 2019.12.10		