







监理检查记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-JCJL-030

施工单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.04.25	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区组件安装施工及集电线路施工		
存在问题	1、35#区逆变器支架焊接焊缝未满焊 2、集电线路放线施工点未设置安全标识牌		
整改要求	要求现场整改，做到安全文明施工。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2020.4.25
整改情况	 整改负责人:  日期 2020.4.25		
复查意见	 复查人:  日期 2020.4.25		