

监理检查记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号: TJYJP-JCJL-032

施工单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020.05.03		检查地点	光伏场区	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	高庄光伏区组件安装、打桩及支架安装施工				
存在问题	1、25#区组件安装及支架安装存在错位偏差 2、23#区打桩存在高低差、桩位偏移、桩位不在同一直线 3、22#区个别施工人员未戴安全帽及安全带				
整改要求	已发出 032 号通知单要求施工单位按照通知单要求进行整改				
检查人	华足贤		施工项目部 签收人/日期	祁建军 2020.5.3	
整改情况	整改负责人：_____ 日期：_____				
复查意见	复查人：_____ 日期：_____				