

监理检查记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号: TJYJP-JCJL-035

施工单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020.05.14		检查地点	光伏场区	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	光伏场区集电线路电缆井施工				
存在问题	1、电缆井部分钢筋间距分布不均匀 2、电缆井板墙宽度现场实测为 220mm 3、电缆井未预埋接地预埋件 4、电缆井部分钢筋与模板紧贴 5、现场施工人员未佩戴安全帽 6、未见隐蔽工程各项报验资料				
整改要求	已发出 035 号通知单要求施工单位按照通知单要求进行整改				
检查人	林足贤		施工项目部 签收人/日期	祁建军 2020.5.14	
整改情况	整改负责人：_____ 日期：_____				
复查意见	复查人：_____ 日期：_____				