

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 仙居县 2019 年光伏助村工程

编号: 003

施工单位	中建国信		监理单位	正衡
检查时间	2019.10.26		检查地点	溪口村
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	支架、组件安装完毕。接地系统安装完毕。			
存在问题	1. 防雷接地线是 16 平方铜。 2. 接地焊点未做防锈。			
整改要求	返工 03			
检查人	薛庆	施工项目部 签收人/日期		
整改情况	返工 03 整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

