


GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 仙居县 2019 年光伏助村工程

编号: 004

施工单位	中建电信		监理单位	正衡
检查时间	2019: 10. 21. 10:00		检查地点	双峰村
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	支路. 组件安装结束			
存在问题	1. 检修通道预留不合理 2. 专用电缆外露在瓦片			
整改要求	电缆外露需整改.			
检查人	朱小东	施工项目部 签收人/日期		
整改情况	外露已整改. 整改负责人: 朱小东 日期 10.31			
复查意见	复查人: _____ 日期 _____			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。