

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 仙居县 2019 年光伏助村工程

编号: 005

施工单位	中建 国信		监理单位	正衡
检查时间	2019.11.05		检查地点	里塘村
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	二村里塘村办公楼支架、组件安装。			
存在问题	1. 垫片生锈, 螺母生锈。 2. 支架镀锌层氧化腐蚀。			
整改要求	现场整改。			
检查人	李 小 亮	施工项目部 签收人/日期	杨 明 成	
整改情况	整改负责人: 杨 明 成 日期: 11.5			
复查意见	复查人: 日期:			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

