

监理检查记录表

工程名称: 仙居县 2019 年光伏助村工程

编号: 007

施工单位	浙江锐博		监理单位	正衡
检查时间	2019.11.15		检查地点	乡路村
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	支架、组件安装结束			
存在问题	1. 组件阵列超出建筑物。 2. 未预留合适的检修通道 3. 组件不平整, 部分相邻组件有高低落差 4. 组件阵列边线有稍微偏差。			
整改要求	现场整改			
检查人	薛庆	施工项目部 签收人/日期	孙世秋	
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建