

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号: 004

施工单位	陕西大唐新能电力设计股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年11月4日		检查地点	杭州东河屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	对正在施工的电统桥架进行检查。			
存在问题	1. 有1人未佩戴安全帽。 2. 有2处桥架连接片螺丝装反。			
整改要求	1. 对工人加强安全教育 2. 对桥架进行检查, 装反螺丝进行整改。			
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	王虎	
整改情况	已整改。 整改负责人: 王虎 日期: 2019年11月4日			
复查意见	已确认整改。 复查人: 南玉荣 日期: 2019.11.4			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建