

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号: 006

施工单位	陕西大唐新能电力设计股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 11. 08		检查地点	厂内电缆沟
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	对厂内人力开挖的电缆沟进行检查。			
存在问题	沟底有硬土块和石子。			
整改要求	对硬土块和石子进行清理。			
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	李虎	
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 李虎 日期: 2019. 11. 08			
复查意见	已确认整改 复查人: 南玉荣 日期: 2019. 11. 08			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建