

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：007

施工单位	陕西大唐新能电力设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年11月22日	检查地点	制管车间、拉制车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	配电室内桥架安装，		
存在问题	制管车间配电室内有烟火，桥架安装人员未佩戴安全帽，		
整改要求	给工人加强安全教育，		
检查人	南玉萍	施工项目部 签收人/日期	倪 2019.11.22
整改情况	已整改		
	整改负责人：倪 日期 2019.11.22		
复查意见	现场已做安全教育。		
	复查人：南玉萍 日期 2019.11.22		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建