

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：009

施工单位	陕西大唐新能电力设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年12月10日	检查地点	制管、桩测车间屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	组件吊装、安装。		
存在问题	已安装组件有个别压块螺丝未紧固。		
整改要求	每日下班前对已安装组件进行检查，确保螺丝完全紧固。		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	尹虎
整改情况	已整改。 整改负责人：尹虎 日期 2018.12.10		
复查意见	已整改。 复查人：南玉荣 日期 2018.12.11		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建