

监理检查记录表

工程名称：向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：0/0.

施工单位	陕西大唐新能电力设计有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2019年12月15日.		检查地点	制管 杜洲车间.	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	现场组件安装吊装.				
存在问题	施工垃圾较多,未及时的清理.				
整改要求	尽快将垃圾清理.				
检查人	南玉荣.		施工项目部 签收人/日期	尹虎.	
整改情况	已整改. 整改负责人: 尹虎 日期 2019.12.15				
复查意见	已清理. 复查人: 南玉荣 日期 2019.12.16.				

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建