

监理安全检查记录表

工程名称：渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：WNRJ-AQJC-001

施工单位	陕西建工安装集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 11 月 2 日	检查地点	五号车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查； 2、安全体系及实施检查； 3、现场安全文明控制； 4、现场安全文明管理； 5、施工现场安全状况。		
存在问题	现场个别工人没有带安全帽。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 2 天之内进行整改，并让监理复检。		
检查人	晏少坤	施工项目部 签收人/日期	高秋 2019.11.2
整改情况	已给施工人员进行安全培训。 整改负责人：高秋 日期：2019.11.3		
复查意见	已进行培训 复查人：晏少坤 日期：2019.11.4		



扫描全能王 创建