





监理安全检查记录表

工程名称：渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：WNRJ-AQJC-003

施工单位	陕西建工安装集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 11 月 10 日	检查地点	三号车间屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查； 2、安全体系及实施检查； 3、现场安全文明控制； 4、现场安全文明管理； 5、施工现场安全状况。		
存在问题	接地扁钢焊接时，没有配备消防器材。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，焊接时必须配备消防器材以免引起火灾无法控制。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2019.11.10
整改情况	已配备消防器材 整改负责人：  日期：2019.11.11		
复查意见	已配备消防器材 复查人：  日期：2019.11.11		



扫描全能王 创建