

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WNRF-001

施工单位	陕西建工安装集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.11.21	检查地点	三号车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查屋面护栏安装情况		
存在问题	三号厂区屋顶护栏固定不到位		
整改要求	要求现场安全员严格要求施工人员提高安全意识按要求做好屋顶护栏		
检查人	梁少坤	施工项目部 签收人/日期	高文秋 2019.11.21
整改情况	已整改 整改负责人：高文秋 日期 2019.11.21		
复查意见	已整改 复查人：梁少坤 日期 2019.11.21		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建