

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WNRF-002

施工单位	陕西大唐新能电力设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.11.28	检查地点	五号车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查屋面吊装情况。		
存在问题	吊装现场较混乱，容易引发安全事故		
整改要求	要求现场安全员及现场负责人，合理安排工作，有序分工，防止施工人员屋面集中分散材料而引发挤推情况，并重视立体交叉作业可能的危害性，防止施工人员被压伤，挤伤，碰伤及坠落等事故		
检查人	吴少坤	施工项目部 签收人/日期	高文秋 2019.11.28
整改情况	已加强现场管理 整改负责人：高文秋 日期 2019.11.28		
复查意见	已整改 复查人：吴少坤 日期 2019.11.28		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建