

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：WNRF-JCJL-003

|           |                                                                                     |                 |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 陕西建工安装集团有限公司                                                                        | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2019.12.5                                                                           | 检查地点            | 四号车间屋面         |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 对屋面组件安装质量进行检查                                                                       |                 |                |
| 存在问题      | 部分组件表面存在划痕，组件有被踩踏的迹象                                                                |                 |                |
| 整改要求      | 要求施工方加强技术交底，组件表面不得堆放任何物品，更不得通过身体任何部位挤压、撞击或踩踏组件表面，防止对组件造成破坏而形成隐裂等影响后期电站发电效率          |                 |                |
| 检查人       | 吴少坤                                                                                 | 施工项目部<br>签收人/日期 | 高文秋 2019.12.05 |
| 整改情况      | 已整改<br><br><div style="text-align: right;">整改负责人：高文秋    日期 2019.12.06</div>         |                 |                |
| 复查意见      | 已整改<br><br><div style="text-align: right;">复查人：吴少坤    日期 2019.12.06</div>           |                 |                |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建