

# 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：WNRF-JCJL-004

|           |                                                                                     |                 |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 陕西建工安装集团有限公司                                                                        | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2019.12.12                                                                          | 检查地点            | 三号车间屋面         |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 检查组件吊装及分散工作                                                                         |                 |                |
| 存在问题      | 组件分散中方式错误，易造成组件隐裂等                                                                  |                 |                |
| 整改要求      | 要求现场技术人员加大技术指导，严格要求施工人员按规范操作                                                        |                 |                |
| 检查人       | 吴少坤                                                                                 | 施工项目部<br>签收人/日期 | 高文秋 2019.12.12 |
| 整改情况      | 技术人员现场已指导施工人员操作规范<br>整改负责人：高文秋 日期 2019.12.13                                        |                 |                |
| 复查意见      | 已加强对施工人员操作规范<br>复查人：吴少坤 日期 2019.12.13                                               |                 |                |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建