

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：WNRJ-JCJL-005

施工单位	陕西建工安装集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.12.18	检查地点	四号车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	组件安装情况		
存在问题	组件排列有偏差，不能保持一条直线		
整改要求	要求现场技术人员加大技术指导，严格要求施工人员按规范操作，对同列不能形成一条直线的方阵进行位置调整		
检查人	吴少坤	施工项目部 签收人/日期	高文秋 2019.12.18
整改情况	以对方阵进行调整 整改负责人：高文秋 日期 2019.12.19		
复查意见	已调整 复查人：吴少坤 日期 2019.12.19		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建