

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：WNRF-JCJL-006

施工单位	陕西建工安装集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.12.20	检查地点	三号车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	逆变器 Mc4 接头连接		
存在问题	部分逆变器 Mc4 接头没有紧固		
整改要求	要求现场技术人员和施工人员一一排查整改没有紧固的插头		
检查人	吴少坤	施工项目部 签收人/日期	高文秋 2019.12.20
整改情况	已整改 整改负责人：高文秋 日期 2019.12.22		
复查意见	已整改 复查人：吴少坤 日期 2019.12.22		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建