

监理检查记录表

工程名称: 湖南日丰 3.6MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: WNRJ-JCJL-007

施工单位	陕西建工集团建设有限公司	监理单位	湖南正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.12.22	检查地点	二号配电室
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况描述	检查二号配电室电缆敷设和电缆头制作情况		
存在问题	部分电缆在电缆沟里面没有做电缆支架		
整改要求	已要求施工单位做电缆支架把电缆摆放在支架上面。		
检查人	吴少坤	施工项目部 接收人/日期	高秋秋 2019.12.22
整改情况	已检查, 做电缆支架 整改负责人: 高秋秋 日期: 2019.12.24		
复查意见	已整改 复查人: 吴少坤 日期: 2019.12.24		

- 注 1. 如存在问题已发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建