


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号： ZHJL-SXGR-JLJC-01

施工单位	河北筑能工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 10 月 25 日	检查地点	厂区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	6 人箱变基础砌墙；3 人 1#厂房拉筋加固；		
存在问题	1. 爬梯安装不牢固； 2. 厂房未做临边防护； 3. 箱变基础电缆支架安装错误；   		
整改要求	1. 要求爬梯加固处理； 2. 要求土建基础按图纸进行施工； 3. 要求施工前先做好临边防护；		
检查人	孙金龙	施工项目部 签收人/日期	王阔 2019.10.25
整改情况	已按要求整改 整改负责人：王阔 日期 2019.10.26		
复查意见	无 复查人：孙金龙 日期 2019.10.26		