

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号： ZHJL-SXGR-JLJC-02

施工单位	河北筑能工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 10 月 31 日	检查地点	厂区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	6 人箱变基础支模；3 人 2# 厂房拉筋加固；5 人导轨吊装；		
存在问题	1. 爬梯未有警示标牌； 2. 采光带存在安全隐患； 3. 箱变基础接地极长度不符合要求； 		
整改要求	1. 要求爬梯处悬挂警示牌； 2. 要求采光带周围拉置彩旗警示； 3. 要求箱变基础接地极按照图纸进行施工；		
检查人	孙金龙	施工项目部 签收人/日期	王润 2019.10.31
整改情况	已按要求整改 整改负责人：王润 日期 2019.10.31		
复查意见	无 复查人：孙金龙 日期 2019.10.31		