

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号：ZHJL-SXGR-JLJC-03

施工单位	河北筑能工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监 理有限公司
检查时间	2019 年 11 月 1 日	检查地点	厂区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	箱变基础圈梁支模，钢筋绑扎，厂房拉筋加固，光伏夹具支架安装；		
存在问题	1. 夹具安装尺寸不符合设计要求； 2. 部分夹具安装松动，不符合要求；		
整改要求	1、要求严格按照图纸进行施工；		
检查人	孙金龙	施工项目部 签收人/日期	王润 2019.11.1
整改情况	已拉要求整改 整改负责人：王润 日期 2019.11.1		
复查意见	无 复查人：孙金龙 日期 2019.11.1		