监理检查记录表

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目　　编号：ZHJL-SXGR-JLJC-05

施工单位	河北筑能工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 11 月 9 日	检查地点	厂区
检查类型	✓巡视　□定期　○专项		
施工及检查情况简述	1#屋面 2 人夹具、导轨安装；2 号屋面 5 人夹具导轨安装；5 人导轨吊装		
存在问题	1. 个别夹具未安装弹垫； 2. 部分夹具安装紧固度不符合要求；		
整改要求	1、要求严格按照图纸要求进行施工；		
检查人	张金龙	施工项目部签收人/日期	程志恒 2019.11.9
整改情况	已按要求改正 整改负责人：程志恒　日期 2019.11.9		
复查意见	无 复查人：张金龙　日期 2019.11.10		