

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号： ZHJL-SXGR-JLJC-06

施工单位	河北筑能工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 11 月 14 日	检查地点	厂区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1#屋面夹具导轨安装，2#屋面夹具导轨安装自检，3#屋面定位放线		
存在问题	1. 部分夹具未紧固； 2. 导轨连接件缝隙过大； 3. 导轨连接件装反； 4. 个别夹具未正确安装在瓦脊上；		
整改要求	1、要求严格按照图纸要求进行施工，对于不符合要求的进行整改；		
检查人	孙金龙	施工项目部 签收人/日期	王阔 2019.11.14
整改情况	已按要求整改 整改负责人：王阔 日期 2019.11.15		
复查意见	无。 复查人：孙金龙 日期 2019.11.15		