

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号： ZHJL-SXGR-JLJC-07

施工单位	河北筑能工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 11 月 25 日	检查地点	厂区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1#屋面组件分散，组件安装，2#屋面桥架安装，4#屋面支架导轨安装		
存在问题	1. 1#屋面部分夹具螺栓、螺母、垫片等存在生锈现象； 2. 组件护角纸屑随地乱扔，未收集；		
整改要求	1、将生锈的螺栓、螺母、垫片进行更换； 2、清理屋面垃圾，组件护角纸屑进行收集；		
检查人	孙金龙	施工项目部 签收人/日期	周文梁 2019.11.25
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：王润 日期 2019.11.26		
复查意见	无 复查人：孙金龙 日期 2019.11.26		