

箱逆变安装检查表

检查部位: 20MW 光伏区 7#区域

编号: LZGF-JCJL-021

工 序	检 验 指 标	性 质	质 量 标 准	质量检验结果	检查 结论
变 压 器 检 查	规格型号		符合设计要求	符合要求	合格
	铭 牌 及 接 线 图 标 志		齐全清晰	符合要求	合格
	附件清点		齐全	符合要求	合格
	外观检查		无碰伤变形	符合要求	合格
	表面检查		无放电痕迹及裂纹	符合要求	合格
	绝缘电阻		绝缘良好	符合要求	合格
	裸露导体外观		无毛刺尖角	符合要求	合格
	裸 导 体 相 间 及 对 地 距 离		按GBJ 149—1990规定	符合要求	合格
	防松件		齐全、完好	符合要求	合格
	引线支架		固定牢固、无损伤	符合要求	合格
	本体固定		牢固、可靠	符合要求	合格
	温控装置		动作可靠, 指示正确	符合要求	合格
附 属 设 备 检 查	风机系统		牢固, 转向正确	符合要求	合格
	相色标志		齐全、正确	符合要求	合格
	外壳接地		用软导线可靠接地, 牢固, 导通良好	符合要求	合格
	本体接地			符合要求	合格
	温控器接地		用软导线可靠接地, 且导通良好	符合要求	合格
	风机接地			符合要求	合格
	开启门接地			符合要求	合格

存在问题:

经检查未发现异常情况

检查人

王佳

2019 年 11 月 29 日