

# 防雷接地检查表

检查部位：光伏区1区

编号：LZGF-JCJL-033

| 工序                                                      | 检 验 指 标 | 性 质 | 质 量 标 准   | 质量检验结果        | 检查结论 |
|---------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|---------------|------|
| 材料检查                                                    | 规格型号    | 主要  | 符合设计      | 符合设计要求        | 合格   |
|                                                         | 外观检查    | 主要  | 无损伤、变形、锈蚀 | 正常            | 合格   |
|                                                         | 外形尺寸    | 主要  | 设计要求      | 符合设计要求        | 合格   |
| 扁铁焊接                                                    | 焊接面     | 主要  | 符合要求      | 符合要求          | 合格   |
|                                                         | 焊接搭接长度  | 主要  | 设计要求      | 符合要求          | 合格   |
| 防腐检查                                                    | 焊渣清理    |     | 焊渣清理、无虚焊  | 符合要求          | 合格   |
|                                                         | 防腐检查    |     | 设计要求      | 符合要求          | 合格   |
| 接地沟回填                                                   | 接地沟深度检查 | 主要  | 设计要求      | 符合要求          | 合格   |
|                                                         | 回填检查    |     | 设计要求      | 符合要求          | 合格   |
| <p>存在问题：</p> <p style="text-align: center;">未发现异常情况</p> |         |     |           |               |      |
| 检查人                                                     | 王琳      |     |           | 2019年 11月 20日 |      |