

防雷接地检查表

检查部位：光伏区5区

编号：LZGF-JCJL-036

工 序	检 验 指 标	性 质	质 量 标 准	质量检验结果	检查结论
材料检查	规格型号	主要	符合设计	符合设计要求	合格
	外观检查	主要	无损伤、变形、锈蚀	正常	合格
	外形尺寸	主要	设计要求	符合设计要求	合格
扁铁焊接	焊接面	主要	符合要求	符合要求	合格
	焊接搭接长度	主要	设计要求	符合要求	合格
防腐检查	焊渣清理		焊渣清理、无虚焊	符合要求	合格
	防腐检查		设计要求	符合要求	合格
接地沟回填	接地沟深度检查	主要	设计要求	符合要求	合格
	回填检查		设计要求	符合要求	合格
存在问题： 未发现异常情况					
检查人	王继			2019年 12月 4日	