

# 箱变安装检查表

检查部位: 251米台区

编号: LZGF-JCJL-017

| 工<br>序                                                                                                                                | 检 验 指 标            | 性<br>质 | 质 量 标 准            | 质量检验结果      | 检查<br>结论 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|-------------|----------|
| 变<br>压<br>器<br>检<br>查                                                                                                                 | 规格型号               |        | 符合设计要求             | 符合设计要求      | 合格       |
|                                                                                                                                       | 铭 牌 及 接 线<br>图标志   |        | 齐全清晰               | 符合设计要求      | 合格       |
|                                                                                                                                       | 附件清点               |        | 齐全                 | 符合设计要求      | 合格       |
|                                                                                                                                       | 外观检查               |        | 无碰伤变形              | 符合设计要求      | 合格       |
|                                                                                                                                       | 表面检查               |        | 无放电痕迹及裂纹           | 符合设计要求      | 合格       |
|                                                                                                                                       | 绝缘电阻               |        | 绝缘良好               | 符合设计要求      | 合格       |
|                                                                                                                                       | 裸露导体外观             |        | 无毛刺尖角              | 符合设计要求      | 合格       |
|                                                                                                                                       | 裸 导 体 相 间<br>及对地距离 |        | 按GBJ 149—1990规定    | 符合设计要求      | 合格       |
|                                                                                                                                       | 防松件                |        | 齐全、完好              | 符合设计要求      | 合格       |
|                                                                                                                                       | 引线支架               |        | 固定牢固、无损伤           | 符合设计要求      | 合格       |
|                                                                                                                                       | 本体固定               |        | 牢固、可靠              | 符合设计要求      | 合格       |
| 附<br>属<br>设<br>备<br>检<br>查                                                                                                            | 温控装置               |        | 动作可靠, 指示正确         | 符合设计要求      | 合格       |
|                                                                                                                                       | 风机系统               |        | 牢固, 转向正确           | 符合设计要求      | 合格       |
|                                                                                                                                       | 相色标志               |        | 齐全、正确              | 符合设计要求      | 合格       |
|                                                                                                                                       | 外壳接地               |        | 用软导线可靠接地, 牢固, 导通良好 | 符合设计要求      | 合格       |
|                                                                                                                                       | 本体接地               |        |                    | 符合设计要求      | 合格       |
|                                                                                                                                       | 温控器接地              |        | 用软导线可靠接地, 且导通良好    | 符合设计要求      | 合格       |
|                                                                                                                                       | 风机接地               |        |                    | 符合设计要求      | 合格       |
| 开启门接地                                                                                                                                 |                    | 符合设计要求 |                    | 合格          |          |
| 存在问题:<br><div style="text-align: center;">  </div> |                    |        |                    |             |          |
| 检查人                                                                                                                                   | 251#               |        |                    | 2019年12月21日 |          |



扫描全能王 创建