

监理检查记录表

工程名称：六道、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目 编号：XDXGFFPXM-2-851-4-3-1

总包单位	云南强世电力、云南蓝创电力		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间			检查地点	团结村、麦浪村	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	我监理部对现场巡视： 1、现场进行人工吊装支架 2、进行支架安装 3、现场预埋件基础挖坑				
存在问题	针对现场巡视发现以下问题： 1、支架发现部分镀锌层不够。 2、支架安装与图纸不符。 3、预埋件基础挖坑与图纸不符。				
整改要求	1、要求施工方对以上问题进行整改。				
检查人	秦福章		施工项目部 签收人/日期	郭斌 2019.10.2	
整改情况	已整改 整改负责人：郭斌 日期 2019.10.2				
复查意见	复查人：秦福章 日期 2019.10.2				

- 注：1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。