

监理检查记录表

工程名称: 六道、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目 编号: XDXGFFPXM-2-851-4-3-5

总包单位	云南强世电力、云南蓝创电力	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.11.08	检查地点	六哨乡、功山镇、塘子街道
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理部对现场巡视: 1、现场组件安装情况 2、现场檩条焊接情况 3、屋面组件安装情况		
存在问题	针对现场巡视发现以下问题: 1、塘子街道其中团结村、塘子村支架安装不符合要求。 2、组件安装缝隙不够 2 公分。 3、组件摆放叠摆。		
整改要求	1、要求施工方对以上问题进行整改。		
检查人	姜航	施工项目部 签收人/日期	贾建松 2019.11.08
整改情况	1. 支架已拆除重新整改(尺寸大) 2. 组件摆放已整改 整改负责人: 贾建松 日期 2019.11.08		
复查意见	经复查, 现场问题已整改。 复查人: 姜航 2019.11.09 日期 2019.11.09		

- 注: 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。