

监理检查记录表

工程名称:六道、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目 编号: XDXGFFPXM-2-851-4-3-7

总包单位	云南强世电力、云南蓝创电力	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.11.25	检查地点	河口镇、塘子街道、羊街镇
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理部对现场巡视： 1、地面组件安装情况 2、现场檩条焊接情况 3、屋面组件安装情况		
存在问题	针对现场巡视发现以下问题： 1、北大营村组件安装间隙大小不一，不足 2 公分。		
整改要求	1、要求施工方对以上问题进行整改。		
检查人	苏航	施工项目部 签收人/日期	贾建宏 2019.11.26
整改情况	已整改 整改负责人：贾建宏 日期 2019.11.26		
复查意见	复查人：苏航 日期 2019.11.26		

注：1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。