

监理检查记录表

工程名称: 六道、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目 编号: XDXGFFPXM-2-851-4-3-10

总包单位	云南强世电力、云南蓝创电力	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.12.25	检查地点	河口镇、塘子街道、羊街镇
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本次检查为元旦节前专项安全检查,为杜绝一切安全、质量事故的发生,确保今后的施工安全监理业主及施工单位三方决定对各施工现场进行安全检查: 1. 各施工现场负责人做到,确保责任到位、工作到位、措施到位; 2. 施工现场的生产临时用电、机械设备、消防设施及现场施工等进行全面安全、质量检查; 3. 坚持问题导向,对检查出的问题“零容忍”,坚决彻底整改,不打折扣、不走过场,消除影响安全的薄弱环节和问题; 施工作业人员安全防护用品使用情况:		
存在问题	1、个别施工人员未佩戴安全帽反光衣。 2、安全员缺岗,屋面有烟头。 3、用电设备接线不规范。		
整改要求	1、施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽及反光衣,冬季施工气温低雨雪天气较多,施工人员必须穿软底防滑鞋。 2、增强施工人员安全文明施工意识,施工现场禁止抽烟 3、临时用电只能从漏电保护器接引,并安排专人下班前做好断电。		
检查人	秦福章	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改 整改负责人: 赵龙祥 日期 2019.12.25		
复查意见	复查人: 秦福章 日期 2019.12.28		

注: 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号。