

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-ZNDQ-001

施工单位	中易建设有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2019 年 11 月 14 日	检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视施工工地时, 发现施工工地存在问题		
存在问题	1、3#5#屋面施工垃圾未清理; 2、由于 5#屋面采光带为通长, 在屋面行走时无法绕行, 采光带禁止踩踏, 现要求施工单位采光带上放置木托盘, 以方便行走并保证施工人员人身安全;		
整改要求	为保证工程安全顺利的进展, 现要求你单位立即整改, 并报予我监理方进行复查。		
检查人	李东洲	施工项目部 签收人/日期	谢俊杰
整改情况	已整改完成。 整改负责人: 谢俊杰 日期: 2019.11.15		
复查意见	合格 复查人: 李东洲 日期: 2019.11.15		

注 1. 本表由监理单位填写留存。