





监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-ZNDQ-003

施工单位	中易建设有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2019 年 11 月 18 日	检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	我监理人员在巡视施工工地时, 发现施工工地存在以下问题		
存在问题	1、3#5#屋面光伏支架基本已安装完成, 但有个别夹具螺丝未紧		
整改要求	为保证工程安全顺利的进展, 现要求你单位立即整改, 并报予我监理方进行复查。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改 整改负责人:  日期: 2019.11.19		
复查意见	合格. 复查人:  日期: 2019.11.20		

注 1. 本表由监理单位填写留存。