


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZNDQ-004

施工单位	中易建设有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2019 年 11 月 22 日	检查地点	施工工地
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视施工工地时，发现施工工地存在问题		
存在问题	1、光伏组件吊装时，警戒线未覆盖整个吊装区域； 2、屋面施工人员未佩戴安全帽； 3、光伏组件拆箱后，现场无人看管，极易倒塌； 4、天气渐冷，屋面湿滑，要求编制冬季施工方案；		
整改要求	为保证工程安全顺利的进展，现要求你单位立即整改，并报予我监理方进行复查。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	廖青红
整改情况	已整改 整改负责人：谢修玉 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		

注 1. 本表由监理单位填写留存。