

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZNDQ-005

施工单位	中易建设有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2019 年 11 月 22 日	检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视施工工地时，发现施工工地存在问题		
存在问题	1、到场的接地扁铁及 DN32 镀锌管镀锌层未达到图纸设计要求		
整改要求	为保证工程安全顺利的进展，现要求你单位立即整改，并报予我监理方进行复查。		
检查人	程光平	施工项目部 签收人/日期	虞菊红
整改情况	已整改 整改负责人：谢俊夫 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		

注 1. 本表由监理单位填写留存。