

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL ZNDQ-008

施工单位	中易建设有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2019 年 12 月 27 日	检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视施工工地时,发现施工工地存在以下问题		
存在问题	1、接地扁铁打孔时,下方未铺防火布等保护设施,铁屑掉落彩钢瓦上,会导致屋面腐蚀; 2、接地扁铁焊接时,现场未佩戴消防器具; 3、接地扁铁焊接处,焊渣未清理,焊接处未进行防腐处理;		
整改要求	为保证工程安全顺利的进展,现要求你单位立即整改,并报予我监理方进行复查。		
检查人	李东明	施工项目部 签收人/日期	谢俊杰 2019.12.28
整改情况	已整改 整改负责人: 谢俊杰 日期: 2019.12.30		
复查意见	合格 复查人: 李东明 日期: 2020.01.01		

注 1. 本表由监理单位填写留存。