

监理检查记录表

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-AQJC-007

施工单位	安徽惠天新能源技术有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.11.20		检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	组织对于屋面施工进行的安全大检查, 对于安全上存在的问题做了总结, 要求现场整改			
存在问题	1、现场屋面组件安装施工, 屋面周边无硬质防护, 无安全保护措施。 2、现场运输工具手推车闲置与屋面, 无防坠落措施, 存在重大安全隐患。 3、屋面天沟内施工垃圾较多。			
整改要求	1、现场屋面组件安装施工, 屋面周边硬质防护尽快完善落实。 2、现场运输工具闲置于屋面, 请尽快清除。 3、屋面天沟内施工垃圾较多, 应及时清理。			
检查人	王园富. 何柏林		施工项目部 签收人/日期	程建辉 2019.11.20
整改情况	已完成整改, 请项目部监理复查。 整改负责人: 程建辉 日期: 2019.11.20			
复查意见	合格。 复查人: 何柏林 日期: 2019.11.21			

