

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司5.99MW分布式光伏项目 编号: ZHJL-HFJB-JC-001

施工单位	安徽臻杰建设工程有限公司		监理单位	正衡监理
检查时间	2019.10.22		检查地点	联宝科技厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	联宝(合肥)电子科技有限公司5.99MW分布式光伏项目屋顶与网结构加固 监理对各厂房钢结构加固现场进行巡视检查。			
存在问题	1. 部分施工人员在施工作业时未戴安全帽; 2. 部分施工人员存在未佩戴安全带的情况; 3. 施工现场防火措施不到位。			
整改要求	1. 现要求施工方立即整改, 确保工人安全生产。 2. 现要求施工方配备足够多的安全带确保施工人员安全。 3. 现要求施工方配备足够的灭火器和防火布, 对现场做到安全防护, 确保安全文明施工。			
检查人	王国富, 何柏林		施工项目部 签收人/日期	杨江敏 2019.10.22
整改情况	1. 已整改 2. 已配备足够的安全带确保施工人员安全。 3. 已配备足够多的灭火器和防火布 整改负责人: 杨江敏 日期 2019.10.22			
复查意见	整改完成, 复查符合整改要求。 复查人: 王国富, 何柏林 日期 2019.10.23			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

