

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 联宝 (合肥) 电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号: JLJC-003

施工单位	安徽慧天新能源技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.11.13	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面正在进行支架导轨安装, 对导轨安装过程质量进行抽查		
存在问题	6#库厂房屋顶支架部分安装不符合要求, 现场安装间距有偏差, 不垂直, 将会造成后期组件安装有偏差。		
整改要求	现要求你方立即对导轨安装间距进行排查整改, 限期一天。		
检查人	王园富 何柏林	施工项目部 签收人/日期	程建辉 2019.11.13
整改情况	已完成整改, 请项目部复查。 整改负责人: 程建辉 日期 2019.11.13		
复查意见	已按要求整改。 复查人: 王园富 日期 2019.11.14		



扫描全能王 创建