

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号: JLJC-004

施工单位	安徽慧天新能源技术有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.11.20		检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	屋面正在进行组件拆箱、搬运, 以及组件安装, 对组件安装过程质量进行抽查			
存在问题	1. 组件包装纸箱拆除后, 未及时将废弃物清理出场地, 被随意丢弃在屋面; 2. 组件搬运方式不正确。部分组件正面局部受力, 易造成组件隐裂。 3. 部分施工人员进行组件安装前未经过技术交底, 安装存在野蛮施工现场。 4. 现场质量管理人员未到位, 不能及时对施工人员安装质量进行把控。			
整改要求	1. 要求加强现场管理, 落实管理责任。 2. 要求对全部施工人员进行安全、技术教育, 并存档备查。			
检查人	王园富. 何柏林		施工项目部 签收人/日期	程建辉 2019.11.20
整改情况	已完成整改, 请监理项目部复查。 整改负责人: 程建辉 日期 2019.11.20			
复查意见	合格。 复查人: 何柏林 日期 2019.11.20			

