

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号: JLJC-005

施工单位	安徽慧天新能源技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.11.21	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面正在进行组件拆箱、搬运, 以及组件安装, 对组件安装过程质量进行抽查		
存在问题	1. 部分施工人员未正确佩戴安全防护用品, 搬运组件行走在支架区域易被刮伤。 2. 现场管理人员存离岗现场。 3. 部分紧固件未紧固到位, 垫片存在缺失现象。 4. 相邻组件子阵之间存在落差。		
整改要求	1. 要求加强现场管理, 落实管理责任。 2. 要求对施工质量进行排查, 对存在的问题进行整改处理。		
检查人	王国富	施工项目部 签收人/日期	程建辉 2019.11.21
整改情况	已整改。 整改负责人: 程建辉 日期 2019.11.21		
复查意见	已整改完成。 复查人: 王国富 日期 2019.11.21		



扫描全能王 创建