

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQJC-008

施工单位	安徽惠天新能源技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.11.25	检查地点	配电室
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	 配电室隔墙安装		
存在问题	施工人员未佩戴安全帽，安全措施不到位，存在安全隐患		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》立即进行整改		
检查人	王园富、何柏林	施工项目部 签收人/日期	程建辉 2019.11.25
整改情况	已整改。 整改负责人：程建辉 日期 2019.11.25		
复查意见	已整改完成。 复查人：何柏林 日期 2019.11.25		



扫描全能王 创建